




**Halber Glasrückwand + mineritplatte
montageanleitungen**




**Benützen Sie
Wasserdichte Silikon**




**Halber Glasrückwand + mineritplatte
montageanleitungen**





Benützen Sie
Wasserdichte
Silikon **I**

Benützen Sie sich die
Bretter aus der Palette mit
einer Länge ca ~1900mm



Bitte bohren
Sie Ø4mm
Löcher vor dem
festschrauben

4x50

II





4x50
x3

x2




4x50

Bitte bohren
Sie Ø4mm
Löcher vor dem
festschrauben

**Halber Glasrückwand + mineritplatte
montageanleitungen**




Hinweis! Gefahr das Glas abbrechen.




IV

Entfernen jeglicher Überschuss Silikon mit nasses Tuch.





I



III

Minerit
590 x1250



3x40/3x30

NB!
Wenn Sie eine Elektroofen habe, dann befestigen Sie Det. 23 direkt an die Wand (ohne Det. 22) Benutzen Sie dafür Schrauben E (3x30 mm)

**Halber Glasrückwand + mineritplatte
montageanleitungen**